

Milano,

Class. 7.14.3 Fascicolo 2021.6.59.36

Protocollo arpa_mi.2021.0150346 del 27/09/2021
Firmato digitalmente da PAOLA MARIA BOSSI

Spettabile

PREFETTURA DI MONZA
VIA PRINA 17
20052 MONZA (MB)
Email: protocollo.prefmb@pec.interno.it

COMUNE DI VAREDO
VIA VITTORIO EMANUELE II, 1
20814 VAREDO (MB)
Email:
POSTACERTIFICATA@COMUNE.VAREDO.LEGAL
MAIL.IT

ATS DELLA BRIANZA
C.SO CARLO ALBERTO, 120
22053 LECCO (LC)
Email: protocollo@pec.ats-brianza.it

CAP HOLDING S.p.A.
Via Rimini, 38
20142 MILANO (MI)
Email: capholding@legalmail.it

PROVINCIA DI MONZA
via Grigna,13
20090 MONZA (MB)
Email: provincia-mb@pec.provincia.mb.it

Oggetto : Incendio Area ex SNIA sita in Varedo (MB) via giuseppe Garibaldi. Relazione primi accertamenti ARPA

In data 25.09.2021, alle ore 6:50, il gruppo base per gli interventi in emergenza di Arpa Dipartimento di Milano e Monza e Brianza è stato attivato dalla Sala della Protezione Civile di Regione Lombardia per un incendio, sviluppatosi alle ore 5:30, nell'area Ex SNIA sita in Varedo

[REDACTED]

Sono stati resi illeggibili indirizzi email numeri telefonici diretti degli uffici ARPA coinvolti
Comune di Varedo


(MB) e che ha coinvolto uno stoccaggio di rifiuti in uno stabile di 20000 m² dell' ex area industriale.

La zona interessata dall'incendio è di 6000 m² e il quantitativo stimato di rifiuti coinvolti è di circa 2000 tonnellate. In base agli accertamenti eseguiti nel corso dell'anno 2019, i rifiuti erano stati già classificati NON PERICOLOSI e gli era stato attribuito il codice EER 19.12.12.

Le indagini per stabilire le cause dell'incendio sono ancora in corso da parte dei funzionari dei VV.F.

Nei giorni 25 e 26/09 sono state eseguite verifiche speditive con strumentazione portatile (PID Drager Xm-7000) nella zona residenziale attigua all'area ex SNIA anche a distanze significative (circa 1,5 Km) nella direzione del plume dei fumi. La sottostante mappa riporta i diversi punti nei quali è stata effettuata la misurazione. Sono state rilevate sostanze riconducibili all'evento in atto (combustione non controllata di rifiuti) ma in concentrazioni inferiori ai limiti di tossicità acuta.

Si rileva che la spinta di galleggiamento dei fumi consentiva un significativo grado di rimescolamento. Per la natura del materiale interessato e le condizioni in essere, è stato da subito chiaro che la previsione circa la durata dell'incendio era di alcuni giorni.



Per tale ragione si è provveduto ad attivare il Gruppo di Supporto Specialistico di Arpa contaminazione atmosferica per l'installazione di un campionatore ad alto flusso per il monitoraggio della concentrazione di diossine-furani e IPA presso la stazione della Polizia Locale del Comune di Limbiate, sito posto sottovento rispetto la direzione dei fumi che originavano dall'incendio.

[REDACTED]

Sono stati resi illeggibili indirizzi email numeri telefonici diretti degli uffici ARPA coinvolti
Comune di Varedo

L'incendio è proseguito nella giornata del 26/09 e al momento della stesura della presente relazione è ancora in corso. I VV.F., a partire dalla medesima giornata, hanno iniziato le operazioni di smassamento dei rifiuti al fine di spegnere i focolai residui e possibile fonte della ripresa delle fiamme. Arpa ha allertato il gestore del Servizio Idrico Integrato (Cap Holding) ai fini della gestione dell'impianto di depurazione di Pero in relazione al possibile apporto delle acque di spegnimento dell'incendio.

A tale proposito si ritiene necessario che la proprietà fornisca lo schema della rete fognaria con il recapito finale delle stesse in modo da consentire agli Enti coinvolti le opportune valutazioni riguardo la gestione delle acque di spegnimento, al fine di evitare il loro accumulo nelle aree limitrofe allo stoccaggio dei rifiuti e la possibile contaminazione del suolo.

Si invia la presente agli Enti in indirizzo quale aggiornamento delle attività fin qui poste in essere dall'Agenzia e al fine di fornire utili elementi per le valutazioni secondo i profili di propria competenza. Seguiranno ulteriori aggiornamenti non appena saranno disponibili i risultati del monitoraggio dei micro inquinanti (diossine-furani e Idrocarburi Policiclici Aromatici) in corso.

A disposizione per eventuali chiarimenti e approfondimenti, cordiali saluti.

Per il Responsabile della UO APC Area Nord
MARIAELENA ZAVATTI

Copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 39/1993 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale. Il documento originale è firmato digitalmente e conservato presso l'Ente.